



**MANUAL DE INSTRUÇÕES
DO TERRÔMETRO
MODELO TR-4120**

rev julho 2008

**Leia atentamente as instruções
contidas neste manual antes de
iniciar o uso do instrumento**

ÍNDICE

1. INTRODUÇÃO.....	1
2. REGRAS DE SEGURANÇA.....	1
3. ESPECIFICAÇÕES.....	2
3.1. Gerais.....	2
3.2. Elétricas.....	2
4. PREPARAÇÕES PARA MEDIR.....	3
5. PROCEDIMENTOS DE MEDIÇÃO	4
5.1. Tensão de Terra.....	4
5.2. Teste da Carga das Pilhas e da conexão dos Cabos	4
5.3. Resistência de Aterramento.....	5
6.TROCA DAS PILHAS.....	5
7. GARANTIA.....	6

As especificações contidas neste manual estão sujeitas a alteração sem prévio aviso, com o objetivo de aprimorar a qualidade do produto.

1. INTRODUÇÃO

O terrômetro **TR-4120** faz a medição da resistência de aterramento de forma simples e exata, permitindo a avaliação do sistema de aterramento e evitando a queima de equipamentos.

O **TR-4120** minimiza a influência da tensão de terra e da resistência de aterramento das hastes auxiliares, através do uso de um circuito eletrônico de compensação.

É de fundamental importância a completa leitura do manual e a obediência as instruções aqui contidas, para evitar possíveis danos ao terrômetro, ao equipamento sob teste ou choque elétrico no usuário.

2. REGRAS DE SEGURANÇA

- a. Assegure-se que as pilhas estejam corretamente colocadas e conectadas ao terrômetro.
- b. Verifique se a chave seletora está posicionada na função e escala adequada à medição que deseja efetuar.
- c. Quando não for usar o **TR-4120** por um período prolongado, remova as pilhas para evitar que em caso de vazamento, o aparelho seja danificado.
- d. Antes de usar o terrômetro, examine-o juntamente com os cabos, para ver se apresentam alguma anormalidade ou dano. Em caso afirmativo, encaminhe-o imediatamente para uma assistência técnica autorizada pela **ICEL**.
- e. Não coloque o **TR-4120** próximo a fontes de calor, pois poderá deformar o seu gabinete.
- f. Para efetuar leituras mais exatas, mantenha o terrômetro no plano.

- g. Procure utilizar uma escala na qual a leitura a ser efetuada esteja compreendida no um terço superior da escala do galvanômetro. Com isto se obterá uma maior exatidão na leitura.
- h. Quando estiver trabalhando com eletricidade, nunca fique em contato direto com o solo ou estruturas que estejam aterradas, pois em caso de acidente poderá levar um choque elétrico. Utilize, de preferência, calçados com sola de borracha.
- i. Lembre-se de pensar e agir em segurança.

3. ESPECIFICAÇÕES

3.1. Gerais

- a. Galvanômetro: De bobina móvel tipo eixo-mancal
- b. Corrente de fundo de escala do galvanômetro: $50\mu\text{A}$
- c. Alimentação: Oito pilhas de 1,5V tipo AA.
- d. Dimensões: 140X140X90mm.
- e. Peso: 800g aproximadamente.

3.2. Elétricas

- a. Escalas:
Resistência de terra: 10/100/1.000 Ω
Tensão de terra: 30V AC (5K Ω /V)
- b. Exatidão:
Resistência de terra: $\pm 5\%$ do FE
Tensão de terra: $\pm 5\%$ do FE
- c. Sistema de medição:
Resistência de terra: Inversor de corrente constante, 800Hz/2mA
Tensão de terra: Retificador 5K Ω / V, 40 a 500Hz

- d. Rigidez dielétrica: 1.500VAC por um minuto entre o circuito elétrico e o gabinete do **TR-4120**
- e. Vem acompanhado de um manual de instruções, 2 hastes auxiliares, três cabos com garras jacaré vermelho (15m), verde (10m) e preto (5m) e uma maleta para transporte e proteção.

4. PREPARAÇÕES PARA MEDIR

- a. Ao usar o **TR-4120**, tome cuidado para não tocar nos bornes de saída ou nos jacarés dos cabos, pois uma tensão de até 130VDC estará aplicada nos mesmos.
- b. Após usar o **TR-4120**, sempre pressione a tecla “**OFF BATT. CHECK**”, para desativar qualquer outra tecla que estiver pressionada.
- c. Caso o ponteiro do galvanômetro não esteja exatamente sobre o zero mecânico das escalas, levante a cobertura do compartimento das pilhas e ajuste o parafuso de plástico preto, que está aproximadamente no centro do terrômetro, para que isto ocorra.
- d. Insira as hastes auxiliares em linha reta a 5 e 10 metros do ponto onde será feita a medição. Certifique-se de inserir as hastes até o fundo em um local com terra úmida. Caso seja necessário molhe com bastante água o local onde as hastes estão fincadas.
- e. Caso não seja possível inserir as hastes auxiliares devido a estar sobre concreto, deite as hastes sobre o concreto, cubra-as com um pano grosso e encha com bastante água salgada. Caso o piso seja de material isolante, como asfalto, por exemplo, esse recurso não funcionará.
- f. Se a resistência de aterramento das hastes auxiliares for superior a 2KOHM, isso irá implicar em leituras erradas. Portanto seja cuidadoso de inserir as hastes em um local bem úmido e que as garras jacaré façam um bom contato com as hastes.
- g. Conecte o cabo verde no borne verde (P), o cabo preto no borne preto (E) e o cabo vermelho no borne vermelho (C) do **TR-4120**.

- h. Conecte firmemente o jacaré preto no ponto aonde se quer medir a resistência de terra, o verde na haste que está a 5 metros e o vermelho na haste que está a 10 metros.
- i. Não deixe os cabos verde, preto e vermelho encostados ou enrolados uns nos outros. Caso eles fiquem juntos, a leitura será afetada pela indução de tensão e corrente entre eles.

5. PROCEDIMENTOS DE MEDIÇÃO

5.1. Tensão de Terra.

Obs: Para se medir a tensão de terra, o equipamento que está aterrado deverá estar ligado.

- a. Conecte os cabos como descrito no item anterior.
- b. Pressione a tecla “**AC V**”.
- c. Leia na escala Vermelha (V) a tensão de terra do equipamento aterrado.
- d. Quando a tensão de terra for superior a 2V, a leitura da resistência de aterramento poderá não ser correta. Para evitar esse erro, desligue o equipamento aterrado antes de fazer a leitura.
- e. Obs: Caso alguma tecla de resistência ($X1\Omega/X10\Omega/X100\Omega$) esteja pressionada, isso não afetará a leitura da tensão de terra.

5.2. Teste da Carga das Pilhas e da conexão dos Cabos.

Pressionando a tecla “**OFF BATT. CHECK**” tem-se simultaneamente a verificação da carga das pilhas e da conexão dos cabos.

- a. As pilhas estarão boas, caso o ponteiro fique acima da posição “GOOD” na escala do galvanômetro. Caso contrário, troque as pilhas de acordo com as instruções do item **6. Troca das pilhas.**
- b. Obs: Para se testar apenas as pilhas, os cabos não precisarão estar conectados.

- c. O Led “**O.K.**” ficará aceso, quando a conexão dos cabos verde e vermelho estiverem boas e a resistência de aterramento das hastes auxiliares, estiverem dentro da tolerância.

Caso o Led não fique aceso, verifique as conexões dos cabos verde e vermelho ou reduza a resistência de aterramento das hastes auxiliares, trocando-as de lugar ou molhando a terra a sua volta com bastante água salgada.

Se mesmo assim o Led não acender, verifique se os cabos verde ou vermelho não estão rompidos.

5.3. Resistência de Aterramento.

- a. Conecte os cabos como descrito nos itens anteriores.
- b. Pressione uma das teclas de resistência ($X1\Omega/X10\Omega/X100\Omega$) de acordo com a leitura que deseja efetuar.
- c. Pressione a tecla “**MEAS.**”.
- d. Leia na escala preta o valor da resistência e multiplique pelo fator X1, X10 ou X100, de acordo com a tecla de resistência que estiver pressionada, para obter o valor final da resistência de aterramento.
- e. O Led “**O.K.**” deverá estar aceso durante a leitura. Caso ele esteja apagado, será indicação que a resistência de terra entre os cabos preto e vermelho é excessiva, o que impede o funcionamento normal do **TR-4120**.
- f. No caso do Led não acender e o ponteiro do galvanômetro defletir totalmente para a direita, pode ser que exista alguma condição anormal do equipamento aterrado.

6.TROCA DAS PILHAS

- a. Quando no teste das pilhas o ponteiro ficar abaixo da marca “**GOOD**”, elas deverão ser trocadas.

- b.** Remova todos os cabos do TR-4120.
- c.** Levante a tampa do compartimento das pilhas, solte a trava do suporte e remova as pilhas gastas.
- d.** Conecte as pilhas novas observando a polaridade correta.
- e.** Coloque novamente o suporte das pilhas no interior do terrômetro e feche a tampa do compartimento.

7. GARANTIA

A **ICEL** garante este aparelho sob as seguintes condições:

- a.** Por um período de seis meses após a data da compra, mediante apresentação da nota fiscal original.
- b.** A garantia cobre defeitos de fabricação no **TR-4120** que ocorram durante o uso normal e correto do aparelho.
- c.** A presente garantia é válida para todo território brasileiro.
- d.** A garantia é válida somente para o primeiro proprietário do aparelho.
- e.** A garantia perderá a sua validade se ficar constatado: mau uso do aparelho, danos causados por transporte, reparo efetuado por técnicos não autorizado, uso de componentes não originais na manutenção e sinais de violação do aparelho.
- f.** Excluem-se da garantia os cabos, as hastes e a maleta para transporte.
- g.** Todas as despesas de frete e seguro correm por conta do proprietário.



www.icel-manaus.com.br
icel@icel-manaus.com.br

rev julho 2008